

Пневмодроссели. Серия PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO.

Новинка

Пневмодроссели из технополимера с обратным клапаном и без него. Для сборки с серьгой из технополимера. Присоединение G1/8, G1/4, G3/8.



Пневмодроссели с обратным клапаном и без обладают малыми размерами, что позволяет устанавливать их непосредственно на распределители или цилиндры. Ассортимент фитингов позволяет получить дроссель подходящий практически под любую систему в зависимости от имеющейся трубы.

Все модели поставляются в комплекте с серьгой.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	игольчатого типа
Группа	пневмодроссели с обратным клапаном и без него
Материалы	латунь - технополимер - NBR
Крепление	резьбовое соединение
Присоединение	G1/8 - G1/4 - G3/8
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C (при сухом воздухе -20°C)
Рабочее давление	1 ÷ 10 Бар
Номинальное давление	6 Бар
Номинальный расход	см. график
Условный проход	G1/8 = 2 мм - G1/4 = 4 мм - G3/8 = 7 мм
Рабочее тело	фильтрованный воздух

КОДИРОВКА

P	M	CU	7	04	-	1/8	-	4
P	СЕРИЯ							
M	РЕГУЛИРОВКА M = ручная S = отверткой							
CU	МОНТАЖ CU = на цилиндрах, с обратным клапаном VU = на распределителях, с обратным клапаном CO = без обратного клапана							
7	ВЕРСИИ 6 = регулировка отверткой 7 = ручная регулировка							
04	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 04 = Ø2 макс. 06 = Ø4 макс. 08 = Ø7 макс.							
1/8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8							
4	Ø ТРУБКИ 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12							

ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ НЕГО

Новинка



Для правильного выбора пневмодросселя необходимо:

- рассчитать объем цилиндра по таблицам потребления воздуха в Нл/мин (см. таблицы цилиндров);
- определить время движения цилиндра;
- разделить объем на время и таким образом определить расход воздуха через дроссель в Нл/мин;
- выбрать тип дросселя по расходным характеристикам.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА ДРОССЕЛЯ:



PSCU - PMCU = Установка непосредственно на цилиндры

PSVU - PMVU = Установка непосредственно на распределители

PSCO - PMCO = Возможна установка как на цилиндры, так и на распределители

ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ НЕГО

Новинка



Расход Qn (Nm³/min) 2 → 1 дроссель ОТКРЫТ: 200
Расход Qn (Nm³/min) 2 → 1 дроссель ЗАКРЫТ: 70


Qn определен при входном давлении 6 бар и $\Delta P = 1$ бар
N° = кол-во оборотов винта

Расход Qn (Nm³/min) 2 → 1 дроссель ОТКРЫТ: 530
Расход Qn (Nm³/min) 2 → 1 дроссель ЗАКРЫТ: 160

Qn определен при входном давлении 6 бар и $\Delta P = 1$ бар
N° = кол-во оборотов винта

ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ НЕГО

Новинка



Расход Qn (Nm³/min) 2 → 1 дроссель ОТКРЫТ: 710
Расход Qn (Nm³/min) 2 → 1 дроссель ЗАКРЫТ: 410

Qn определен при входном давлении 6 бар и $\Delta P = 1$ бар
N° = кол-во оборотов винта

Новинка




Пневмодроссели. Серия PSCU

Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на цилиндрах.
Регулировка - отверткой.
Присоединение: G1/8, G1/4 и G3/8.



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	G	H	L	N	S	W	SW
PSCU 604-1/8-4	G1/8	4	11,6	5	27	21	7,75	14	12
PSCU 604-1/8-6	G1/8	6	11,6	5	27	21	7,75	14	12
PSCU 604-1/8-8	G1/8	8	13,9	5	27	22,5	7,75	14	12
PSCU 606-1/4-6	G1/4	6	13,9	6	30,5	24,5	9,25	18,6	15
PSCU 606-1/4-8	G1/4	8	13,9	6	30,5	24,5	9,25	18,6	15
PSCU 606-1/4-10	G1/4	10	16,1	6	30,5	27	9,25	18,6	15
PSCU 608-3/8-10	G3/8	10	20,2	7	36,5	29	11	22	18
PSCU 608-3/8-12	G3/8	12	20,2	7	36,5	29	11	22	18



2

587




Пневмодроссели. Серия PMCU

Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на цилиндрах.
Регулировка - винтом.
Присоединение: G1/8, G1/4 и G3/8.



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	G	H	L	N	S	W	SW	SW1	Z
PMCU 704-1/8-4	G1/8	4	11,6	5	36,5	21	7,75	14	12	7	42,5
PMCU 704-1/8-6	G1/8	6	11,6	5	36,5	21	7,75	14	12	7	42,5
PMCU 704-1/8-8	G1/8	8	13,9	5	36,5	22,5	7,75	14	12	7	42,5
PMCU 706-1/4-6	G1/4	6	13,9	6	42	24,5	9,25	18,6	15	7	48
PMCU 706-1/4-8	G1/4	8	13,9	6	42	24,5	9,25	18,6	15	7	48
PMCU 706-1/4-10	G1/4	10	16,1	6	42	27	9,25	18,6	15	7	48
PMCU 708-3/8-10	G3/8	10	20,2	7	48,5	29	11	22	18	10	56,5
PMCU 708-3/8-12	G3/8	12	20,2	7	48,5	29	11	22	18	10	56,5




Пневмодроссели. Серия PSVU

Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на распределителях.
Регулировка - отверткой.
Присоединение: G1/8, G1/4 и G3/8.



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	G	H	L	N	S	W	SW
PSVU 604-1/8-4	G1/8	4	11,6	5	27	21	7,75	14	12
PSVU 604-1/8-6	G1/8	6	11,6	5	27	21	7,75	14	12
PSVU 604-1/8-8	G1/8	8	13,9	5	27	22,5	7,75	14	12
PSVU 606-1/4-6	G1/4	6	13,9	6	30,5	24,5	9,25	18,6	15
PSVU 606-1/4-8	G1/4	8	13,9	6	30,5	24,5	9,25	18,6	15
PSVU 606-1/4-10	G1/4	10	16,1	6	30,5	27	9,25	18,6	15
PSVU 608-3/8-10	G3/8	10	20,2	7	36,5	29	11	22	18
PSVU 608-3/8-12	G3/8	12	20,2	7	36,5	29	11	22	18




Пневмодроссели. Серия PMVU

Новинка



Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на распределителях.
Регулировка - винтом.
Присоединение: G1/8, G1/4 и G3/8.



РАЗМЕРЫ


Мод.	A	B	G	H	L	N	S	W	SW	SW1	Z
PMVU 704-1/8-4	G1/8	4	11,6	5	36,5	21	7,75	14	12	7	42,5
PMVU 704-1/8-6	G1/8	6	11,6	5	36,5	21	7,75	14	12	7	42,5
PMVU 704-1/8-8	G1/8	8	13,9	5	36,5	22,5	7,75	14	12	7	42,5
PMVU 706-1/4-6	G1/4	6	13,9	6	42	24,5	9,25	18,6	15	7	48
PMVU 706-1/4-8	G1/4	8	13,9	6	42	24,5	9,25	18,6	15	7	48
PMVU 706-1/4-10	G1/4	10	16,1	6	42	27	9,25	18,6	15	7	48
PMVU 708-3/8-10	G3/8	10	20,2	7	48,5	29	11	22	18	10	56,5
PMVU 708-3/8-12	G3/8	12	20,2	7	48,5	29	11	22	18	10	56,5

Пневмодроссели. Серия PSCO

Новинка



Пневмодроссели без обратного клапана.
Регулировка - отверткой.
Присоединение: G1/8, G1/4 и G3/8.



РАЗМЕРЫ


Мод.	A	B	G	H	L	N	S	W	SW
PSCO 604-1/8-4	G1/8	4	11,6	5	27	21	7,75	14	12
PSCO 604-1/8-6	G1/8	6	11,6	5	27	21	7,75	14	12
PSCO 604-1/8-8	G1/8	8	13,9	5	27	22,5	7,75	14	12
PSCO 606-1/4-6	G1/4	6	13,9	6	30,5	24,5	9,25	18,6	15
PSCO 606-1/4-8	G1/4	8	13,9	6	30,5	24,5	9,25	18,6	15
PSCO 606-1/4-10	G1/4	10	16,1	6	30,5	27	9,25	18,6	15
PSCO 608-3/8-10	G3/8	10	20,2	7	36,5	29	11	22	18
PSCO 608-3/8-12	G3/8	12	20,2	7	36,5	29	11	22	18

Пневмодроссели. Серия PMCO

Новинка



Пневмодроссели без обратного клапана.
Регулировка - винтом.
Присоединение: G1/8, G1/4 и G3/8.



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	G	H	L	N	S	W	SW	SW1	Z
PMCO 704-1/8-4	G1/8	4	11,6	5	36,5	21	7,75	14	12	7	42,5
PMCO 704-1/8-6	G1/8	6	11,6	5	36,5	21	7,75	14	12	7	42,5
PMCO 704-1/8-8	G1/8	8	13,9	5	36,5	22,5	7,75	14	12	7	42,5
PMCO 706-1/4-6	G1/4	6	13,9	6	42	24,5	9,25	18,6	15	7	48
PMCO 706-1/4-8	G1/4	8	13,9	6	42	24,5	9,25	18,6	15	7	48
PMCO 706-1/4-10	G1/4	10	16,1	6	42	27	9,25	18,6	15	7	48
PMCO 708-3/8-10	G3/8	10	20,2	7	48,5	29	11	22	18	10	56,5
PMCO 708-3/8-12	G3/8	12	20,2	7	48,5	29	11	22	18	10	56,5